


Nad cokołem zaleca się użycie dwóch warstw siatki z włókien szklanych, gdyż jest to fragment ścian parteru w większym stopniu narażony na uszkodzenia mechaniczne. Dotyczy stron półn, wsch, zach.

jednostka projektująca	
	
Filar Usługi Biuro Projektów i Inwestycji ul. Sądecka 33h/11 34-700 Rabka Zdrój tel: 695 770 613	
Inwestor	
Gorczański Park Narodowy Poreba Wielka 590 34-735 Niedzwiedz	
Tytuł projektu	
Termomodernizacja budynku Oficyny Dworskiej wraz z adaptacją, przebudową i rozbudową na cele edukacyjne i ekspozycyjne.	
Tytuł arkusza	
Detal montażu izolacji nad ścianą piwnic	
Faza	
Projekt budowlany	
zespół projektowy:	pieczęć i podpis:
Skala rysunków	
1:5	
Nr Arkusza	Data:
3.7	2014-01-22
RYSUNEK CHRONI PRAWO AUTORSKIE ZAKAZ KOPIOWANIA	

ARCHITEKTURA